

"PLASTTER" - битумная гидроизоляционная лента - Монтаж



Шаг 1. Очистите поверхность



Шаг 2. Разверните рулон и отрежьте необходимую часть ленты



Шаг 3. Отклейте защитный силиконовый слой



Шаг 4. Плотно прижмите Plastter к поверхности с помощью валика

В условиях низких температур для обеспечения лучшей сцепляемости с поверхностью Plastter рекомендуется хранить не менее 12 часов в теплом помещении. Монтаж необходимо производить после предварительного подогрева поверхности при помощи газовой горелки или горячего воздуха до нанесения ленты.

Если материал монтируется внахлест, то ширина нахлеста должна составлять не менее 50 мм.

На пористых поверхностях перед проведения монтажа Plastter необходимо нанесение битумной грунтовки =250 г/м2

Рекомендуется хранить Plastter при температуре от +5 С до +40 С. Plastter сохраняет свои свойства в течении 12 месяцев.